

NÁVOD NA MONTÁŽ FASÁDNEJ DOSKY W-DL

ATMOSFÉRICKÉ PODMIENKY

Odporúčame inštaláciu pri teplotách nad 5 stupňov Celzia. Montáž by sa nemala vykonávať na priamom slnku, pretože rýchle schnutie lepidla môže viesť k strate jeho parametrov. Inštalácia by sa tiež nemala vykonávať počas dažďa. Ideálne poveternostné podmienky pri montáži sú mierne slnečné lúče, bez dažďa a teplota niekoľko stupňov Celzia.

PRÍPRAVA PODKLADU

Očistite plochy od vyčnievajúcich nerovností. Plochy napenetrujte prípravkom (napr. hĺbková penetrácia).

NANÁŠANIE LEPIDLA

Lepidlo naneste na **povrch steny** stierkou s hrebeňom 4 mm cez polohu dosky.

LEPENIE

Dosku položte na nanesené lepidlo a pritlačte kovovou alebo plastovou stierkou po celej dĺžke dosky. **Upozornenie!** (po stlačení hladidlom by malo byť lepidlo pod celou plochou dosky) Prebytočné lepidlo, ktoré vytečie na povrchu dosky, odstráňte vlhkou špongiou (odporúča sa dôkladne zmyť prebytočné lepidlo, pretože zvyšky lepidla budú ovplyvniť výslednú kvalitu). Nechajte cca 24 hodín zaschnúť.

MAĽOVANIE BETONLASUROM

Prvú vrstvu naneste štetcom, pričom nadbytok lazúry dobre poroztierame pozdĺž kresby dosky (aby neboli viditeľné zarážky štetca). Úplne nechať vyschnúť asi na 4-7 hodín (v závislosti od vonkajšej teploty a počasia). Druhú vrstvu nanesieme štetcom, pričom prebytočnú lazúru dobre rozotrieme pozdĺž kresby dosky (aby sme sa vyhli viditeľným zarážkam štetca), potom môžeme prebytok lazúry zotrieť z povrchu špongiou (druhá vrstva farby zostane v priehlbínach dosky, čím získame 3D povrchový efekt).

Dôležité! Pred maľovaním hotovej steny si najskôr vyskúšajte maľbu na malom vzorku dosky (každý má iný spôsob maľovania a farba sa môže líšiť od vzorky dosky - bolo by dobré, keby všetko namaľoval jeden človek - vyhneme sa rozdielnej hrúbke náteru lazúrou).

SPOKOJNOSŤ

Po takej výbornej práci môžeme byť na seba hrdí, že sme to zvládli, ostatní nám ten veľkolepý efekt určite budú závidieť.