

MONTÁŽ DEKORATÍVNEJ TEHLY



1. Nanášanie lepidla

Naneste lepidlo SDP-K pomocou zubatého hladítka (4mm) na plochu 1-2 m² (záleží od atmosférických podmienok, ktoré vplývajú rýchlosť schnutia lepidla).



2. Ukladanie rohových tehál

Lepenie tehál začíname nalepením rohových. Začínáme od hornej časti povrchu. Rohové tehly lepíme tak, aby sa zachoval medzi nimi odstup 10-12 mm.



3. Montáž tehál

Na povrch medzi rohovými tehľami ukladáme jednotlivé pláty tehál tak, aby ostali zachované vertikálne a horizontálne medzery na škáry. Priložený plát pritlačíme na celej ploche, aby sme zabránili vzniku preliačín.



4. Škárovanie

Po nanosení plátov na povrch o rozmere 1-2 m², začíname so škárovaním pomocou mokrého štetca hrubého približne ako šírka škáry. Je potrebné sledovať rýchlosť schnutia lepidla, ktoré závisí od teploty prostredia.



5. Rezanie tehál

V prípade potreby tehly režeme ostrým nožom.