

MONTÁŽ DEKORATÍVNYCH DOSIEK



1. Nanášanie lepidla

Lepidlo nanášame zúbkovaným hladítkom 4mm na povrch od 2-5 m²(záleží od rýchlosti zasychania lepidla). Optimálna teplota +10°C do +25°C. Odporúčame lepidlo SDP-K hnedé (doska tesaná a rustic) alebo SDP-K biele (dosky modern).



2. Ukladanie dosiek

Na nanesené lepidlo pritlačíme dosku od stredu k bočným okrajom, zároveň vytlačíme prebytočné lepidlo. Lepiť začíname smerom zhora od prvého nanášania. V prípade potreby dosku odrežeme na požadovaný rozmer.



3. Odstránenie prebytku lepidla

Pozdĺž dolného okraja pritlačenej dosky, prechádzame špachtličkou pás lepidla o šírke 0,5 cm. Týmto zabránime znečisteniu lepidlom vytlačeným cez medzery po pritlačení ďalšej dosky.



4. Rezanie dosiek

Dosky režeme na požadovaný rozmer ostrým nožom pomocou uholníka. V prípade potreby vyrovnávame hrany brúsny papierom.



5. Lisovanie valčekom

Po aplikácii dosiek na povrchu 2-5 m², každú z dosiek pritlačáme tvrdým valčekom, aby sme odstránili prípadné nepritlačené plochy pod doskami. Prebytočné lepidlo odstránime vlhkou handričkou alebo hubkou, aby sme zabránili znečisteniu.



6. Impregnácia

Pri použití dosiek na fasádu, odporúčame natretie celého povrchu bezfarebným akrylovým lakom SDP-L, aby sme zabránili prípadnému nasiaknutiu vody cez spoje medzi doskami.