

Návod na montáž podlahových MDF lišt

1. Montáž pomocou montážneho lepidla



- Pripravte lišty na montáž.



- Naneste montážne lepidlo do horného profilu lišty v odstupoch 10–30 cm. Potom pritlačte lištu k stene.



- Medzi predtým nanesené montážne lepidlo naneste tavné lepidlo pre lepšie pritlačenie lišty k stene.



- Pripevnite lištu k stene na príslušnom mieste. Držte chvíľu, kým lepidlo nezačne tuhnúť.

2. Montáž pomocou **montážnych klipov**



- Označte miesta, kde majú byť rozmiestnené montážne klipy; vzdialenosť medzi klipmi by mala byť 25–50 cm.



- Vyvrtajte otvor pomocou vŕtačky a potom pripevnite klip pomocou hmoždínok a skrutiek zo sady.



- Lištu umiestnite na montážne klipy. Uistite sa, že je stabilne upevnená na všetkých klipoch.



- Posuňte montovanú lištu tak, aby sa dotýkala už upevnenej lišty.